


Rändelmutter aus Vergütungsstahl



Mit Schnellspannfunktion



Maße (D)	D1	D3	D4	H	K								
M 5	20	14	5,2	12	8								
M 6	24	16	6,2	14	10								
M 8	30	20	8,2	17	12								
M 10	36	28	10,3	20	14								
M 12	40	32	12,3	24	16								

Maße in mm

Angaben ohne Gewähr



X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe „H“