


DIN 439

Sechskantmuttern flach, Form B = mit Fase

Edelstahl A4



Maße (d)	M 8	M 8	M 10	M 10	M 12	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
p	0,75	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	2
m	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10
Antrieb (sw)	13	13	17	17	19	19	22	24	27	30

Maße (d)	M 22									
p	1,5									
m	11									
Antrieb (sw)	32									

Maße in mm

*p = Gewindesteigung