


DIN 466 Rändelmuttern hohe Form

DIN 466
 Stahl blank
 Rändelmuttern hohe Form



Maße (d)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10		
dk	12	16	20	24	30	36		
ds	6	8	10	12	16	20		
k	2,5	3,5	4	5	6	8		
h	7,5	9,5	11,5	15	18	23		

d1 = metrisches Innengewinde in mm

Maße in mm