


DIN 439

Sechskantmuttern flach, Form B = mit Fase

Edelstahl A2



Maße (d)	M 8	M 8	M 10	M 10	M 12	M 12	M 12	M 14	M 16	M 18
p	0,75	1	1	1,25	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5
m	4	4	5	5	6	6	6	7	8	9
Antrieb (sw)	13	13	17	17	19	19	19	22	24	27

Maße (d)	M 20	M 20	M 22	M 22	M 24	M 24				
p	1,5	2	1,5	2	1,5	2				
m	10	10	11	11	12	12				
Antrieb (sw)	30	30	32	32	36	36				

Maße in mm

*p = Gewindesteigung