


## Profi HD Spezialbohrer - kurze Spiralbohrer

### Profi HD Spezialbohrer kurze Spiralbohrer



#### Geeignet für:

verschleißfeste Bleche,  
Stahl und Bronze bis 1400 N/mm<sup>2</sup>  
von festen und hochfesten Legierungen  
auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständige Stähle

| Ø in mm | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 34  | 36  | 38  | 38  | 40  | 40  | 43  | 43  |
| L1      | 12  | 14  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 20  |

| Ø in mm | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 46  | 46  | 49  | 49  | 53  | 53  | 57  | 57  |
| L1      | 22  | 22  | 24  | 24  | 27  | 27  | 30  | 30  |

| Ø in mm | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 57  | 61  | 61  | 61  | 61  | 65  | 65  | 65  |
| L1      | 30  | 33  | 33  | 33  | 33  | 36  | 36  | 36  |

| Ø in mm | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 70  | 70  | 70  | 70  | 75  | 75  | 75  | 75  |
| L1      | 39  | 39  | 39  | 39  | 43  | 43  | 43  | 43  |


| Ø in mm | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 75  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 86  | 86  |
| L1      | 43  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 52  | 52  |

| Ø in mm | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 86  | 86  | 86  | 86  | 93  | 93  | 93  | 93  |
| L1      | 52  | 52  | 52  | 52  | 57  | 57  | 57  | 57  |

Maße in mm

## Profi HD Spezialbohrer - kurze Spiralbohrer

### Profi HD Spezialbohrer kurze Spiralbohrer



#### Geeignet für:

verschleißfeste Bleche,  
Stahl und Bronze bis 1400 N/mm<sup>2</sup>  
von festen und hochfesten Legierungen  
auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständige Stähle

| Ø in mm | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 93  | 93  | 93  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| L1      | 57  | 57  | 57  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  |

| Ø in mm | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 101 | 101 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| L1      | 63  | 63  | 69  | 69  | 69  | 69  | 69  | 69  |

| Ø in mm | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 109 | 109 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| L1      | 69  | 69  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |

| Ø in mm | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 117 | 117 | 117 | 117 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| L1      | 75  | 75  | 75  | 75  | 81  | 81  | 81  | 81  |

| Ø in mm | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 133 | 133 |
| L1      | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 87  | 87  |

| Ø in mm | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| L       | 133 | 133 | 133  | 133  | 133  | 142  | 142  | 151  |
| L1      | 87  | 87  | 87   | 87   | 87   | 94   | 94   | 101  |

| Ø in mm | 12,5 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| L       | 151  | 151  |  |  |  |  |  |  |
| L1      | 101  | 101  |  |  |  |  |  |  |

Maße in mm