


Sechskant Flanschmutter mit Sperr Rippen (RIPP-Mutter)

Stahl blank
mit Flansch und Sperrverzahnung
(Bundmuttern)



Maße (d1)	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16		
d _{C max}	11,2	14,2	18,2	21	24	31		
m _{max}	4,3	5,5	7	8,5	10	14		
h	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
s	8	10	13	15	17	22		
Anzahl Rippen	28	36	48	48	60	72		

d1 = metrisches Gewinde in mm

Maße in mm